

Teknisk Datablad

Sørbø Vinduskitt

PRODUKTBEKRIVELSE:

Sørbø Vinduskitt er en hurtigherdende og meget værbestandig kittfug med minimalt svinn.

Vinduskitt benyttes i hovedsak til kitting av vinduer og reoperasjon av kittfals.

Produktet har en god vedheft til tre, glass, maling, PVC, galkvanisert jern og en rekke andre overflater.

Sørbø Vinduskitt herder via fukt fra luften til en elastisk og varig masse.

Vinduskitt kan overmales med de fleste vannbaserte- og visse alkyldmaling.

Kittet er UV-beskyttet.

**FYSISKE/KJEMISKE DATA****FUGEMASSE**

Type	Fuktherdende, nøytril Silan Modificert Polymer (SMP), 1-komponent
Volumvekt	ca 1,4kg/liter
Holdbarhet	Minimum 12 måneder i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring

HERDET

Overmalbar	Ja
Hardhet	ca 43-53 Shore A
Svinn	ca 2-5%

Bestandighet	UV-beskyttet. Nå vinduskitt utsettes for sol og regn, vil den patinere og noen farger vil derfor endre glans over tid, på samme måte som maling gjør.
--------------	--

Teknisk Datablad

Sørbo Vinduskitt

BRUKSANVISNING**Forberedelse av materialene**

Kontaktflatene skal være rene, tørre, uten fett, støv og løse partikler, samt snø, is og rimfrost. Fuktige men ikke våte overflater kan aksepteres. Vinduskitt hefter til de fleste malte og umalte flater uten bruk av primer. Det anbefales å lage en vedheftstest, spesielt før oppstart av større oppgaver.

Brukstemperatur

Minimum +5°C. Ved bruk i kalde temperaturer, vil Sørbo Vinduskitt få en forlenget herdetid. En forlengelse av herdetid øker risikoen for at kittet utsettes for eksterne skadelige påvirkninger, for eksempel fra fingre under håndtering, vindusvask, kjemikaliers reaksjon med kitt osv.

Påføring

Sørbo Vinduskitt påføres med egnet fugepistol. Hjørnene rettes med en kittkniv som trekkes mot hjørnet. Produktet kan også skrapes med et silikonsparkel verktøy eller gattes med en fugepinne.

Etterglatting

Gattes som en alminnelig fug med fugepinne og gattevæske mens overflaten fortsatt er åpen (ikke dannet hinne).

Herdning

Hinnedannelse: Ca 20 minutter ved 20°C og 50% RF

Overflatetørr: Etter 1-2 timer ved 20°C og 50% RF

Herdetid: Ca 2-3mm/døgn ved 20°C og 50% RF

Både temperatur og luftfuktighet har innflytelse på herdetiden.

Maling

Sørbo Vinduskitt trenger ikke overmaling, men kan overmales ca et døgn etter kittinh. Erfaringsmessig fungerer vannbaserte maling som akrylmalin og kombinert akril/alkyd-emulsjonsmaling. Noen malingstyper krever flere strøk før kittet er helt dekket. Visse alkydmalinger kan også benyttes. Test kreves i alle tilfeller der det skal overmales.

Hvis malingen ikke er tørr på overflaten etter maksimalt en uke bør den ikke benyttes.

Overmalt kitt kan ikke garanteres å oppnå samme glans som på eksempelvis treverk.

Sprekker i malingen over kittet kan oppstå hvis malingen ikke er like elastisk som kittet. Sørbo Vinduskitt er elastisk, og vil kunne oppta eventuelle bevegelser i vinduet.

Gulning

Sørbo Vinduskitt kan i spesielle tilfeller gulne. Dette skjer hvis den blir utsatt for påvirkning fra visse kjemikalier, for eksempel vegetabilsk terpentin og linoljemaling. Vær spesielt oppmerksom på å ikke pakke inn nye vinduer med vinduskitt for tidlig, for eksempel i forbindelse med frakt eller lagring.

Rengjøring

Uherdet masse fjernes med Sørbo wiper eller terpentin. Herdet kitt fjernes mekanisk.

For gode råd om kitt og kitting, sjekk denne rapporten:

http://www.vipo.dk/pictures_org/Glas_Vindue.pdf

Denne informasjonen er basert på omfattende laboratorieforsøk, som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulig produkt og arbeidsmetode til sitt prosjekt. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås ved produktets bruk. Opplysningene i dette tekniske produktdatabladet er retningsgivende, typiske verdier, og er ikke produktspesifikasjoner. Vi henviser forøvrig til produktets sikkerhetsdatablad, samt våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.